


Oświadczam że treść mapy
 sytuacyjno-wysokościowej na
 której wykonano niniejszy
 projekt budowlany jest
 identyczny z treścią mapy
 sytuacyjno-wysokościowej pod
 numerem P.2808.2019.156



UWAGA!
 WYMIARY PODANE W NAWIASACH
 DOTYCZĄ LEWEJ STRONY MOSTU

GKN-0.6640.1.64.2019

DŁUGOŚĆ MOSTU ZE SKRZYDEŁKAMI – 14,00 (15,00)m
 DŁUGOŚĆ EWIDENCYJNA – 7,36m
 SZEROKOŚĆ MOSTU – 9,32m
 ŚWIATŁO POZIOME – 6,50m

*Przebudowa i remonty opisanymi w piśmie (wzrostem)
 kierownik m.in. oł. Wojciech Górecki z dnia 11.12.2019
 26.02.2020 Abramowicz*

Projektowanie i Nadzory "REMOST" inż. Janusz Grasiński

Nazwa obiektu: Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi
 powiatowej nr 1398N, km 10+700 koło miejscowości Silginy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant:	inż. Janusz Grasiński	upr. proj. w specjalności konstr.-bud. bez ograniczeń nr 68/OL/01	
Sprawdzająca:	mgr inż. Krystyna Sterczewska	upr. proj. w specjalności konstr.-inż. w zakresie mostów nr 234/87/OL	
Data: maj 2019 rok		Skala 1 : 500	Rys. 1

2019-07-19

Abramowicz Dawid
Skandawa 5
11-410 Barciany
tel.: +48 535 58 23 72
e-mail: dawid@people.pl

Skandawa, dnia 17 lipca 2019r

Wójt Gminy
Barciany


KOPIA

do wiadomości:
Powiat Kętrzyński
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn

W nawiązaniu przesłanej korespondencji (RGKIL.6733.5.2019 – Silginy, most na rzece Solka) podtrzymuję to co napisałem w poprzednim piśmie w sprawie tego mostu.

W trakcie prac nie może dojść do uszkodzenia znaków granicznych bądź ich przesunięcia zmniejszając powierzchnię mojej działki (293), nie może dojść do likwidacji wjazdu na w/w działkę (znajduje się zaraz przy moście a korzystają z niego administrujący rzeką), nie może dojść do przesunięcia rowu przydrożnego z pasa drogowego w moją działkę. W przypadku wycinki drzew, drzewa nie mogą być puszczane na moją działkę (bo drobnych gałęzi i tak nikt nie pozbiera i będę musiał to robić sam). Tak odbyła się wycinka dębu przy działce 149/1 – resztek nikt nie posprzątał a drzewo zajmowało część działki przez kilka dni bo nie zostało uprzątnięte bezpośrednio po ścięciu.

Ponadto w niedalekiej odległości od mostu znajduje się niezinventaryzowany (lub błędnie zinwentaryzowany) ciek wodny w postaci przepustu pod drogą o średnicy 30cm (tyle ma u ujścia do rzeki Solka) do którego uszkodzenia także nie może dojść gdyż odprowadza wodę z działek sąsiadujących z drogą od strony północnej.



podpis